

3. 年間保存

// 2023年度 //

油圧ショベル (クローラ式) 特定自主検査記録表

検査日 2023年10月23日

様式SR-ENC-01-E

検査番号 05110

検査所 0940661

メーカー名 コベル 型式 SR70SR-3 製造番号 Y107-25 姓 名 0.20m3 検査年月日 2023年10月23日 検査者氏名 正高徳昭 検査所 使用住所氏名又は名称 機械管理者氏名 検査業者登録番号 コベルコ設備日本株式会社 検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名 奥田和秀

Table with columns: 区分No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果 (合格/不合格), 補修内容. Rows include items like 本機, 大潤滑装置, 大燃料装置, 大冷却装置, 大電気装置, エアコンプレッサー, 走行装置, 制動装置, 作業装置, 油圧装置, 油圧モーター, 油圧シリンダー.

3年間保存

検査番号 05118

検査 No. 9940661

// 2023年度 //

| 区分 | No. | 検査箇所 | 検査内容 | 検査方法 | 合格 | 不良 | 備考 | |
|------|-------|-------------------------------|---|---------------------|----|----|----|--|
| 油圧装置 | 28 | コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁) | 作動、漏れ、取付、異常、異常音 | 目視、操作、聴診、触診 | ✓ | | | |
| | 29 | 回転継手 | 回転状態、漏れ、異常 | | ✓ | | | |
| | 30 | オイルクーラー | 冷却効果、目詰まり、変形、漏れ、 クーラーの異常音・異常・異物混入 | 目視、触診、聴診 | ✓ | | | |
| 操作 | 32 | 操作レバー | ストローク、取付 | 目視、操作、スケーパー | ✓ | | | |
| | 34 | 下昇架台フレーム、ブラケット | 亀裂、変形、シールド面腐食、取付 | 目視、スケール、探傷計 | ✓ | | | |
| 安全装置 | 35 | 旋回フレーム、ブラケット | 亀裂、変形、取付 | 目視 | ✓ | | | |
| | 36 | 旋回ベアリング、旋回ギヤ | 引当り、異常音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷 | 目視、操作、聴診、 トルクレンチ | ✓ | | | |
| | 37 | 旋回減速機 | 異常音、異常振動、油温、汚れ、漏れ、取付 | 目視、操作、聴診、触診 | ✓ | | | |
| | 38 | 旋回ロック | 油温、亀裂、変形、漏れ、ホース損傷・劣化 | | ✓ | | | |
| | 39 | レバーロック、ペダルロック | 油温、亀裂、変形 | 目視、操作 | ✓ | | | |
| | 40 | キャブ、カバー | 亀裂、変形、腐食、汚染、ドア開閉、ロック・キー作動、 ガラスの割れ・損傷 | | ✓ | | | |
| | 41 | カウンターウエイト | 取付 | 目視、スケール | ✓ | | | |
| | 42 | 座席 (調整機構、シート、シートベルト) | 作動、損傷、取付 | 目視、操作 | ✓ | | | |
| | 車体関係等 | 43 | 昇降機構、滑り止め | 亀裂、損傷、変形、取付 | 目視 | ✓ | | |
| | | 44 | 炎防止 | 取付、取付 | | ✓ | | |
| 45 | | 防火壁、警音機、方向指示機 圧縮機、エアプロスター等 | 取付、レンズ破損、漏水 | 目視、聴診 | | ✓ | | |
| 46 | | 計測機 | 作動 | | ✓ | | | |
| 47 | | 圧縮機、反射鏡、カメラ | 汚れ、亀裂、変形、取付 | | | ✓ | | |
| 総合 | 48 | 給油機 | 給油機状態、各種油圧調整作動 | 目視、操作 | ✓ | | | |
| | 60 | 結合アスト | 作動、異常振動、異常音、異常発熱 | 操作、聴診、触診 | ✓ | | | |
| 排ガス | 62 | ☆☆ 一酸化炭素等漏れ防止装置 | 検知等の誤り・損傷、計測精度を要する配線・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの破れ・損傷 | 目視、聴診、レンジ等 | — | — | | |

次回特定自主検査実施年月 2024年 10月

別途 様式SR-2C-03A参照

補修等の措置内容

| 区分 | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補修実施内容 |
|----|-------------|-------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「V」印の記号を記載する。
- 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
- 検査内容に*印が付けられた項目は、調査機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
- 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記述する。
- *印は「改善法」と「過取極に係る特定有害自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、☆☆印は同指針のみの検査項目である。

交換 分拆 修理 調整 給油 給水 該当なし
 記号 × ○ △ ▲ T C L -

